


标记	



未注尺寸公差: 单位: mm					
基本尺寸	0-10	10-30	30-120	120-	角度
公差值	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.5°